GUMOVÉ NOSIČE, BRUSNÉ NÁVLEKY A ČEPIČKY

NOSIČE
STOPKA ϕ 3 mm



TYP	PCT 0510A	PCT 1015A	PCT 0511C	PCT 1015C	PCT 1015G	PCT 0713C
d x l [mm]	5 x 10	10 x 15	5 x 11	10 x 15	10 x 15	7 x 13
D / L [mm]	3/35	3/40	3/36	3/40	3/40	3/40
Max.otáčky	40 000	20 000	40 000	20 000	20 000	40 000
Obj. č.	**902 017**	**902 023**	**902 018**	**902 024**	**902 025**	**6120002**
BALENÍ	5	5	5	5	5	5

NÁVLEKY
PRO STOPKU ϕ 3 mm



TYP	PCK 05A	PCK 10A	PCK 05C	PCK 10C	PCK 10G	PCK 07C
d x l [mm]	5 x 10	10 x 15	5 x 11	10 x 15	10 x 15	7 x 13
Obj. **80**	-	**902 058**	**902 043**	**902 061**	**902 064**	**6110012**
č. **150**	**902 041**	**902 059**	**902 044**	**902 062**	**902 065**	**6110011**
Zrno **280**	**902 042**	**902 060**	**902 045**	**902 063**	-	-
BALENÍ	50	50	50	50	50	50

NOSIČE
STOPKA ϕ 6 mm



TYP	PCT 0515L	PCT 1125L	PCT 1632L	PCT 2240L	PCT 1626A	PCT 1317C	PCT 1626C	PCT 1626G
d x l [mm]	5 x 15	11 x 25	16 x 32	22 x 40	16 x 26	13 x 17	16 x 26	16 x 26
D / L [mm]	6/55	6/65	6/72	6/80	6/51	6/51	6/51	6/51
Max.otáčky	40 000	20 000	12 000	11 000	12 000	16 000	12 000	12 000
Obj. č.	**902 032**	**902 034**	**902 036**	**902 038**	**902 029**	**902 027**	**902 030**	**902 031**
BALENÍ	5	5	5	5	5	5	5	5

NÁVLEKY
PRO STOPKU ϕ 6 mm



TYP	PCK 05L	PCK 11L	PCK 16L	PCK 22L	PCK 16A	PCK 13C	PCK 16C	PCK 16G
d x l [mm]	5 x 15	11 x 25	16 x 32	22 x 40	16 x 26	13 x 17	16 x 26	16 x 26
Obj. **80**	**902 085**	**902 090**	**902 095**	**902 100**	**902 076**	**902 070**	**902 079**	**902 082**
č. **150**	**902 086**	**902 091**	**902 096**	**903 398**	**902 077**	**902 071**	**902 080**	**902 083**
Zrno **280**	**902 087**	**902 092**	**902 097**	**902 101**	-	-	**902 081**	**902 084**
BALENÍ	50	50	50	50	50	50	50	50